

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（（2020年第一季度））

考评单位：四川德会高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分	被考评单位签字
1	四川德会 高速公路 项目	勘察设计单位	A标	18275.76	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司	/	/	100	汪庭举
2			B标	339.9965	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	/	/	100	汪庭举
3			C标	188.0355	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	/		100	魏晓川

制表： 官维维

联系电话： 13982147883

考评单位签章：



四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2020年第二季度）

考评单位：四川德会高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分	被考评单位签字
1	四川德会 高速公路 项目	勘察设计单位	A标	18275.76	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 、四川省交通勘察设计研究院有限公司	/	/	100	王树
2			B标	339.9965	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	/	/	100	王树
3			C标	188.0355	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	/	/	100	魏洪川
4		监理单位	JL1	2850	四川省公路院工程监理有限公司	/	/	100	汪江渝
5			JL2	3092.47	四川省亚通工程咨询有限公司	/	/	100	孙华
6		试验检测单位	SY1	1592.615	四川振通检测股份有限公司	/	/	100	曹永强
7			SY2	1743.32	四川正达检测技术有限责任公司	/	/	100	彭建
8		施工单位	TJ1-1	148292.9652	四川交投建设工程股份有限公司	GLSG2-3-3/3分	质量保证体系或质量保证措施不健全	97	史玉波
9			TJ1-2	144592.6594		GLSG2-3-19/2分	内业资料不全或不规范	98	曾洋
10			TJ1-3	123539.0493		GLSG2-3-3/3分	质量保证体系或质量保证措施不健全	97	卢小刚
11			TJ2-1	71826.7161	中国建筑第八工程局有限公司	GLSG2-3-19/2分	施工现场管理混乱	98	陈刚
12			TJ2-2	83713.7702		GLSG2-3-20/2分	内业资料不全或不规范	98	陈刚
13			TJ2-3	82809.8628		GLSG2-3-3/3分	质量保证体系或质量保证措施不健全	97	陈刚

制表：官维维

联系电话：13982147883

考评单位签章：



四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2020年第三季度）

考评单位：四川德会高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分	被考评单位签字						
1	四川德会 高速公路 项目	勘察设计单位	A标	18275.76	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司	/	/	100	王科						
2			B标	339.9965	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	/	/	100	汪康举						
3			C标	188.0355	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	/	/	100	魏映川						
4		监理单位	JL1	2850	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016/2分	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98	汪江瀚						
5			JL2	3092.47	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101014/3分	监理人员编造《监理日志》的	97	孙华						
6		试验检测单位	SY1	1592.615	四川振通检测股份有限公司	JJC201016/3分	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测 报告不完整（含漏签、漏盖章）	97	曾永康						
7			SY2	1743.32	四川正达检测技术有限责任公司	JJC201015/2分	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98	彭建						
8		施工单位	TJ1-1	148292.9652	四川交投建设工程股份有限公司	GLSG2-3-3/3分、GLSG2-3-20/1分	质量保证体系或质量保证措施不健全、内业资料不全或不规范	96	史玉波						
9										TJ1-2	144592.6594	GLSG2-3-19/2分、GLSG2-6-2 /2分	内业资料不全或不规范、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	96	曾洋
10										TJ1-3	123539.0493	GLSG2-3-3/3分	质量保证体系或质量保证措施不健全	97	卢小刚
11			TJ2-1	71826.7161	中国建筑第八工程局有限公司	GLSG2-3-19/2分、GLSG2-3-20/2分	施工现场管理混乱、内业资料不全或不规范	96	陈刚						
12										TJ2-2	83713.7702	GLSG2-3-19/2分、GLSG2-3-20/2分	施工现场管理混乱、内业资料不全或不规范	96	陈刚
13										TJ2-3	82809.8628	GLSG2-3-3/3分	质量保证体系或质量保证措施不健全	97	陈刚

制表： 官维维

联系电话： 13982147883

考评单位签章：

